




LED STRIP VALUE RGB





	EAN	I x w x h [mm]	V ₋₋₋	W	W/m	lm	lm/m	K	°C (°C)	▽
LS VAL- 500/RGB/5	4058075404441	5000x10x2.2	24 V	67	14.4	2400	525	RGB	-20...+45	120°


Max. meters of LED STRIP at T _a =25°C ²⁾				
Length of supply wire (0,5 mm ² wire cross-section) ¹⁾	<0,5m	1m	6m	10m
LS VAL- 500/RGB/5	10m	9,6m	8,7m	7,7m



LED STRIP VALUE RGB




A



2



LED STRIP VALUE RGB



3





LED STRIP VALUE RGB





B



LS AY VAL-CP/P4/500
EAN 4058075407800




LS AY VAL-CSD/P4
EAN 4058075407831




1




2



3a





3b







4



LED STRIP VALUE RGB



C



5

#ALL #V2_Suppl1/UI/Change_ZCR3970522_20.12.19
#5000000405901 #DNZ #K.REPKO

©

#2019-12-20 #

#RL-Released

ZCR 3970522-0000-02



LED STRIP VALUE RGB



D Achten Sie auf eine saubere glatte Montagefläche, die gewährleistet, dass die erlaubten Betriebstemperaturen nicht überschritten werden. Auf thermisch leitfähigem Untergund montiertes Modul: Vor dem Anlöten Kabel und Lötpads vorverzinnen und für max. 3s bei 350°C löten; vor jeder weiteren Lötzug zuerst Löttelle komplett abkühlen lassen. Schäle oder Scherkräfte verhindern. Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlener Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes. Bei Montage auf metallische Flächen ist zur Vermeidung von Kurzschlüssen an der Stelle der Lötkontakte eine Isolation zwischen Montagefläche und Modul vorzusehen. Das Modul muss auf einer thermisch leitenden Fläche montiert werden, um sicherzustellen, dass T_c nicht überschritten wird. In eingebautem Zustand vor mechanischer und elektrostatischer Belastung schützen.
 1) Länge der Versorgungsleitung (0,5 mm² Kabelquerschnitt)
 2) Max. Meter LED-STRIP bei $T_a=25^\circ\text{C}$

BB Ensure that the mounting surface is clean and smooth. This guarantees that the allowed operating temperatures are not exceeded. Module mounted to a thermally conductive surface: Before soldering, tin-plate the cable and solder pads first and solder for max. 3s at 350°C; before every further soldering step, allow the solder point to completely cool down; prevent peeling or shearing forces. The module is mounted using the double-sided adhesion tape on the reverse. Ensure the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Please observe the information from 3M about the recommended primers for various surfaces. The attachment materials themselves must be firm. Ensure the protective tape is completely removed. If mounted to metallic surfaces, apply insulation between the mounting surface and the module to prevent short-circuits at the solder contact points. The module needs to be mounted to a thermally conductive surface to ensure that T_c is not exceeded. Protect against mechanical and electrostatic loads when mounted.
 1) Length of supply wire (0.5 mm² wire cross -section)
 2) Max. meters of LED STRIP at $T_a=25^\circ\text{C}$

F Assurez-vous d'avoir une surface de montage lisse et propre qui garantit que les températures d'exploitation autorisées ne sont pas dépassées. En cas de module monté sur un fond thermique conductible : avant de souder les câbles et les courrois de soudure, exécuter un préétamage et souder au maximum 3s à 350°C ; avant toute autre brasure, laisser refroidir complètement le point de soudure ; empêcher l'apparition de forces de traction et de cisaillement. Le montage du module se fait à l'aide du ruban adhésif double face appliquée sur la face arrière. N'oubliez pas que les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile, silicones et particules de poussière. Veuillez observer les indications de 3M concernant la sous-couche primaire recommandée pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être eux-mêmes solidement fixés. Respectez la distance d'écartement de la bande de protection. En cas de montage sur des surfaces métalliques, il faut prévoir une isolation pour éviter les courts-circuits à l'endroit des contacts de soudage entre la surface de montage et le module. Le module doit être monté sur une surface transmettant la chaleur afin de s'assurer que T_c n'est pas dépassé. Une fois installé, protéger de la charge mécanique et électrostatique.
 1) Longueur du câble d'alimentation (épaisseur de fil 0,5 mm²)
 2) Long. max. du LED STRIP en mètres à $T_a=25^\circ\text{C}$

C Accertarsi che la superficie di montaggio sia pulita e liscia per garantire che non vengano superate le temperature di esercizio ammesse. Modulo montato su fondo termoconduttivo: prima di saldare, prestagnare cavi e piazzole e saldare al massimo per 3s a 350°C; prima di ogni ulteriore saldatura, lasciare raffreddare completamente il giunto saldato; evitare forze desquamanti o di taglio. Il montaggio del modulo si effettua mediante il nastro adesivo applicato sulla parte posteriore. Accertarsi che le superficiali siano pulite e prive di grassi, olio, silicone e particelle di sporco. Osservare le avvertenze di 3M relativamente ai primer consigliati per le diverse superfici. I materiali di fissaggio devono essere intrinsecamente resistenti. Avere cura di rimuovere completamente il nastro protettivo. In caso di montaggio su superfici metalliche, al fine di evitare cortocircuiti nella zona dei contatti di saldatura, occorre prevedere un isolamento fra superfici di montaggio e modulo. Il modulo deve essere montato su di una superficie termoconduttrice per garantire che non venga superata T_c . Una volta installato, proteggere il prodotto dalle sollecitazioni meccaniche ed elettrostatiche.
 1) Lunghezza del cavo di alimentazione (sezione trasversale del cavo 0,5 mm²)
 2) Metri max. della STRISCIA LED a $T_a=25^\circ\text{C}$

E Procure una superficie de montaje limpia y lana que garantece que las temperaturas de funcionamiento permitidas no sean superadas. Módulo montado sobre una base conductor tómica: antes de soldar, pre-estáñar cable y puntos de soldadura y soldar durante máx. 3s a 350°C; antes de volver a soldar, dejar enfriar completamente el punto de soldadura primero; evite aplicar fuerzas de arranque o en tijera. El montaje del módulo se realiza mediante la cinta adhesiva bilateral colocada posteriormente. Procure que las superficies estén limpias y libres de grasa, aceite, silicona y partículas de suciedad. Respete las instrucciones de 3M en relación con los Primer recomendados para distintas superficies. Los materiales de fijación deben estar bien fijados. Tenga en cuenta que hay que retirar completamente la cinta protectora. En caso de montaje sobre superficies metálicas, para evitar cortocircuitos en el punto de los contactos de soldadura, hay que prever un aislamiento entre la superficie de montaje y el módulo. El módulo debe estar montado en una superficie conductora térmica para garantizar que no se supere T_c . Una vez montado, protegerlo de cargas mecánicas y electrostáticas.
 1) Longitud del cable de alimentación (0,5 mm² de diámetro en corte transversal)
 2) Metros máximos de tiras de luz LED a $T_a=25^\circ\text{C}$

P Assegure uma superfície de montagem limpa e lisa, que garanta que as temperaturas de serviço permitidas não sejam transgredidas. Módulo montado sobre uma base com condutividade térmica: antes de proceder à soldadura, pre-estanhar o cabo e as almofadas de solda, e soldar no máx. durante 3 seg, a 350°C; antes de cada outra soldadura deixar arrefecer primeiro o ponto de soldadura na totalidade; impedir forças de descolagem ou de cisalhamento. A montagem do módulo realiza-se com a fita adesiva de dupla face que se encontra no verso. Assegurar superfícies limpas, sem gordura, óleo, silicone nem partículas de sujidade. Observe as indicações da 3M relativamente ao primário recomendado para diferentes superfícies. Os materiais de fixação têm de estar bem fixados entre si. Certifique-se de que a fita de proteção é completamente removida. Nas montagens sobre bases metálicas é necessário prever um isolamento entre a superfície de montagem e o módulo, para evitar curto-circuitos no local dos contactos de soldadura. O módulo tem de ser montado sobre uma base com condutividade térmica, para assegurar a proteção contra cargas mecânicas e eletrostáticas.
 1) Comprimento do cabo de alimentação (seção transversal do cabo de 0,5 mm²)
 2) Max. de metros de FITA DE LED a $T_a=25^\circ\text{C}$

G Προσέρχεται η επιφάνεια να είναι καθαρή και λεία και να εξασφαλίζεται μια μηνύματος υπέρβασης των επιπτώσεων της παραγόμενης θερμοκρασίας. Στοιχείο τοποθέτησης του μέρους είναι ο διεργατικός αριθμός επιφάνειας: πριν την συγκόλληση να γίνεται επικατέστηση του καλώδιου και των πανταυγούλησης και συγκόλλησης επί μέρους 3ετών, σε 350°C. Πριν από κάθε περατώμενη συγκόλληση αφήστε το σημείο συγκόλλησης να κρυώσει πλήρως. Ο παρεμποδίζεται δύναμης αποκόλλησης και διάτυπης. Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια της διπλής αυτοκόλλησης ταινίας στην όπισθια. Προσέρχεται οι επιφάνειες να είναι καθαρές και ελεύθερες από λίπη, λάδια, σιλικόνη και ρυπογόνα σωματίδια. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του 3M ώστε προς τα συντομότερα Πρίμερ για διαφορετικές επιφάνειες. Τα υλικά στερεότητας πρέπει να είναι σταθερά στηριζόμενα. Προσέρχεται την πλήρη αφάρεση της προστατευτικής ταινίας τανίας. Κατά την τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες πρέπει πρώτος αποφυγή βραχυκύκλωματος στην επαφές συγκόλλησης να προβλέψετε μονάχα την επιφάνειας ποτοπέτηση και τον στοιχείου. Το στοιχείο πρέπει να τοποθετηθεί σε διεργατική αριθμό επιφάνειας της Τc. Αφού τοποθετηθεί παρατείνεται από μηχανικό και ηλεκτροστατικό φρόττο.

- 1) Μήκος σύμματος (διατομή καλώδιου 0,5 mm²)
- 2) Μέγιστη απόσταση σε μέτρα ΛΟΓΙΔΑΣ LED σε θερμοκρασία $T_a=25^\circ\text{C}$

N Zorg voor een schoon, glad montagelak dat verzekert dat de toegestane bedrijfstemperaturen niet worden overschreden. Op thermisch geleidende ondergrond gemonteerde module: vóór het aansolderen de kabels en soldeerpads voorverzinnen en max. 3 s bij 350 °C solderen; voor elke volgende soldeerbewerking eerst het soldeerplaat volledig laten afkoelen; afpeel- en schuifkrachten verhinderen. De montage van de module gebeurt met het op de achterkant aangebrachte dubbelzijdige plakband. Zorg voor schone oppervlakken, die vrij moeten zijn van vet, olie, silicone en vuldeeltjes. Neem de instructies van 3M om betrekking tot de aanbevolen primers voor verschillende oppervlakken in acht. De bevestigingsmaterialen moeten op zich vast zijn. Laat erop dat de beschermertape volledig wordt verwijderd. Bij montage op metalen oppervlakken dient, om kortsluitingen te vermijden, op de plaats van de soldeercontacten een isolatie tussen montagelak en module te worden aangebracht. De module moet op een thermisch geleidend oppervlak worden gemonteerd, om te verzekeren dat T_c niet wordt overschreden. In ingebouwde toestand beschermen tegen mechanische en elektrostatische belasting.

- 1) Lengte van voedingskabel (0,5 mm² doorsnede kabel)
- 2) Max. aantal meter LEDSTRIP bij $T_a=25^\circ\text{C}$

S Välj en ren och jämn monteringsyta som säkerställer att det tillåtna driftstemperaturen inte överskrids. Modul monterad på termiskt ledande underlag: före lötningen skall kabel och fördöydning förställas och lädas i max. 3s vid 350°C; före nästa lötning skall förläggning först få svalna helt; förhindra avskräckningar eller skjukvärk. Modulen monteras med hjälp av den dubbelsidiga plakbandet som sitter på baksidan. Det är absolut nödvändigt att ytorna är ren och fria från fet, olja, silikon och smuts. Beakta härväningsarna från 3M avseende rekommenderad primer för olika ytor. Fastsättningsmaterialen måste vara fasta. Kontrollera att skyddsbåndet är flyttfritt. Vid montering på metalliska ytor krävs en isolering mellan monteringsytan och modulen i syfte att undvika kortslutningar vid lötkontakterna. Modulen måste monteras på en termiskt ledande yta, för att säkerställa att T_c inte överskrids. I monterat skick skall produkten skyddas mot mekanisk och elektrostatisch belastning.

- 1) Längd på kabeln (0,5 mm² kabel i tvärsnitt)
- 2) Max. antal meter LED STRIP vid $T_a=25^\circ\text{C}$

H Varmista, että asennuspinnat on puhtaita ja tasaisina. Se takaa, että sallitut käytöntölämpötilat eivät ylly. Lämpöä johtavalle pinnalle asennetaan moduuli. Ennen juotosta suoritetaan kaapelit ja juotoskappaleiden tinaus sekä juotetaan kork. 3 s 350 °C:ssa. Juotoskohdan annetaan jähentyä ennen uutta juotosta. Kuorivat ja leikkaavat voimat estäätkin. Moduuli asennetaan kääntöpuolella olevalla kaksipuolisella liimanauhalla. Varmista pintojen puhtaus. Niissä ei saa olla rasvaa, öljyä, silikonia eikä likahuuhtuksia. Ota huomioon 3M:n antamat ohjeet eri pintojen poihustesteistä. Kiinnitysmateriaalien täytyy olla tukevia. Suojanauha on irrotettava kokonaan. Metallipinnolle asennettuna täytyy oikosulkujen ehkäisemiseksi juotoskohtaan laittaa eriste asennuspinnan ja moduulin välille. Moduuli on asennettava lämpöä johtavalle pinnalle, jotta T_c ei ylly. Suojaa asennettuna mekaanisesti ja eletrostatisesti.

- 1) Virtojohdon pituus (johdon poikkipinta-ala 0,5 mm²)
- 2) LED STRIP -nauhan maksimipituus lämpötilassa $T_a=25^\circ\text{C}$



LED STRIP VALUE RGB



(N) Sørg for montering på en ren og glatt overflate, som sikrer at tillatte driftstemperaturer ikke overskrides. Hvis modulen monteres på termisk ledende materialer: forsikr kabell og loddepads for loddningen og arbeid maks. 3 sek med 350 grader; la kjøles helt før hver ny omgang. Unngå spalter og skjærekrat. Modulen monteres med det dobbeltsidige limbåndet på baksiden. Vær nøyde med at overflatene er rene og frie for fett, olje, silikon og partikler. Følg 3Ms anbefalinger for primere til forskjellige overflater. Festematerialene må ha godt hold. Vær nøyde med å fjerne relesepapiret før. Med montering på metalloverflater må det sorges for isolasjon mellom montasjeflate og modul så kortslutning i loddkontaktpunkte unngås. For å sikre at Tc ikke overskrides, må modulen monteres på en termisk ledende flate. Når den er montert må modulen beskyttes mot mekanisk og elektrostatiske belastning.

- 1) Forsyningsledningens lengde (lednings tversnitt 0,5 mm²)
- 2) Maks. antall meter LED-STRİPEN ved T_a=25 °C

(OK) Vær opmærksom på en ren og glat montageflade, der garanterer, at de tilsluttede driftstemperaturer ikke overskrides. På termisk ledende underlag monterer modul. Inden ledninger og loddepads loddes på skal disse forud fortinnes og loddes i max. 3 sek ved 350 °C; lad loddestedet kole fuldstændigt af inden næste lodning; undgå træk- eller forvirningskræfter. Modulet monteres vha. den på bagsiden anbragte dobbeltklæbende tape. Sørg for rene overflader, der skal være fri for fedt, olie, silikone og snavspartikler. Vær opmærksom på henvisningerne fra 3M vedrørende anbefalet primer til forskjellige overflater. Fastgørelsesmaterialene skal have den fornødne styrke. Sørg for, at beskyttelsesbåndet bliver fjernet helt. Ved montering på metalliske flader skal man for at undgå kortslutninger anbringe en isolering mellom montasjefloden og modulen, der hvor loddkontakterne er placeret. Modulet skal monteres på en termisk ledende flate for at sikre, at Tc ikke overskrides. Skal i montert tilstand beskyttes mod mekaniske og elektrostatiske belastninger.

- 1) Forsyningsledningens længde (0,5 mm² lednings tversnitt)
- 2) Max. antal meter LED-STRİPEN ved T_a=25 °C

(G2) Montážní plochy udržujete čisté a hladké, neboť jen tak zajistíte, že nebude docházet k překračování povrchových provozních teplot. Modul montovaný na tepelně vodivý podklad: Před připájením ponicujte kabel v pájené plochy a pájte max. 3 sekundy při 350 °C. Před každým dalším pájením nechte pájené místo nejdříve zcela vychladnout; eliminujte odpluvací a stínové sily. Modul se namontuje pomocí obojsstranné lepidlo pásku umístěné na jeho zadní straně. Povrch musí zůstat čistý, tzn. bez mastnot, olejů, silikonu a částeček nečistot. Dbejte pokynů 3M týkajících se doporučených primeru pro různé povrchy. Připravovací materiály musí být pevné. Pozor, abyste ochránili pásku odstranil úplně. Při montáži na kovové plochy se musí dát mezi modul a montážní plochu izolace, aby se zamezilo zkrajinu v místě pájených kontaktů. Modul musíte namontovat na tepelně vodivou plochu, abyste zajistili, že nedojde k překročení teploty Tc. Namontovány modul chráněte před mechanickým a elektrostatickým namáháním.

- 1) Délka prívodního kabelu (průřez vodiče 0,5 mm²)
- 2) Max. metry LED STRIP při T_a=25 °C

(H2) Обращайте внимание на наличие чистой гладкой монтажной поверхности, благодаря которой не будут превышены допустимые рабочие температуры. Модуль монтируемый на теплопроводящем основании: перед припайкой предварительно пропутите кабели и контактные плошки для пайки, произвести пайку в течение макс. 3 с при 350 °C, перед каждой последующей операцией пайкиначале дать место спайки полностью остыть; не допускать действиями сил отслаивания и скользивания. Монтаж модуля происходит с использованием двухсторонней клейкой ленты, закрепляемой с обратной стороны. Обращайте внимание на наличие чистых поверхностей, на которых не должно быть жира, смазки, силикона и частиц грязи. Выполните указания 3M относительно рекомендованных группок для различных поверхностей. Крепежные материалы сами по себе должны быть прочными. Следите за тем, чтобы защитная лента была полностью удалена. При монтаже на металлических поверхностях для предотвращения коротких замыканий в месте расположения пайных контактов следует предусмотреть изоляцию между монтажной поверхностью и модулем. Модуль должен монтироваться на теплопроводящей поверхности, чтобы гарантировать, что Tc не будет превышаться. В смонтированном состоянии предохранять от воздействия механических и электростатических нагрузок.

- 1) Длина питающего провода (сечения провода 0,5 мм²)
- 2) Макс. метраж светодиодной ленты при T_a = 25 °C

(H) Ügyeljen arra, hogy a beszerelési felület tiszta és sima legyen. Így garantálható a megegyezett hőmérsékleti határértékek betartása. Hévezető alapzatra felszerelt modul esetén: A forrasztás megkezdése előtt drózzák a kábéléket és a forrasztási pontokat. A forrasztás max. 3 mp-től végezhető 350°C fokon. minden további forrasztás előtt hagyja a forrasztást helyet lehűlni. Kerüljük a húzo-vágó erők kialakulását. A modul fel szerelése a hőtoldalon elhelyezett, ketoldalas ragasztószalaggal történik. Ügyeljen arra, hogy a felületek tiszta, zsírtől, olajtól, szilikontól és szennyeződésekkel mentes legyenek. Ügyeljen a 3M felhívására a különböző felületekhez ajánlott primerekre vonatkozóan. A rögzítőanyagoknak önmagukban szilárdnak kell lenniük. Ügyeljen arra, hogy a védőszalagot teljesen eltávolította. A fém felületekre törtenő felszerelés esetén rövidszárát elkerülése érdekében helyezzenek fel szigetelést a forrasztások helyén, a felszerelési felület és a modul között. A modult termikusan vezető felületre szereljék fel, így biztosítva, hogy az a Tc értéket nem lépi túl. Beépített állapotban védje a terméket mechanikai, vagy elektrosztatikus terhelésekkel.

- 1) Tápkábel hosszúsága (0,5 mm² huzal keresztszemeszt)
- 2) LED SZALAG max. hosszúsága méterben T_a=25°C-on

(PL) Należy zwracać uwagę na czystą i równą powierzchnię montażową zapewniającą, że nie zostaną przekroczone dopuszczone temperatury robocze. Moduł zamontowany na podłożu termicznie przewodzącym: przed przykręcaniem należy wstępnie oczyszczać kable i płatki lutownicze i lutować w ciągu max. 3s przy temp. 350 °C; przed każdym dalszym lutowaniem miejsce lutowania należy najpierw całkowicie schodzić; zapobiec powstaniu sił zderzających lub trącających. Montaż modułu następuje przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej zamocowanej z tyłu. Należy zwrócić uwagę na czystą powierzchnię, która powinny być wolne od tłuszczu, oleju, silikonu i cząstek brudu. Proszę przestrzegać wskazówek 3M odnośnie gruntoowania zalecanych dla różnych powierzchni. Materiały mocujące powinny być same w sobie mocne. Zwrócić uwagę na kompletne usunięcie taśmy ochronnej. Przy montażu na powierzchniach metalowych należy przewidzieć izolację pomiędzy powierzchnią montażową a modułem w celu zapobiegania zwarciu w miejscu kontaktów lutowanych. Moduł powinien być zamontowany na powierzchni termicznie przewodzącej w celu zapewnienia, że Tc nie zostanie przekroczona. W stanie zabudowanym chronić przed obciążeniem mechanicznym i elektrostatycznym.

- 1) Długość przerwy zasilania (przekrój przewodu: 0,5 mm²)
- 2) Maksymalna długość TAŚMY LED przy T_a=25 °C

(SK) Dbaťte na čistú hladkú montážnu plochu, ktorú zaručí, že sa neprekročia predvádzkové teploty. Modul montovaný na tepelne vodivom podklade: Pred spájkovaním kábla a spájkovací plochy vopred ponicie a spájkujte max. 3 s pri 350 °C; pred každým ďalším spájkovaním nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáz modulu sa uskutočňuje pomocou obojsstrannej lepacej pásky umiestnejnej na zadnej strane. Dbaťte na čistú povrchov, ktorom musia byť bez tuku, oleja, silika a čiastočiek nečistot. Dbaťte na pokyny 3M týkajúce sa odporúčaných primerov pre rôzne povrchy. Upevňovacie materiály musia byť vo svojej podstate pevné. Dbaťte na úplné odstránenie ochranej pásky. Prí montáži na kovových plochách je potrebné použiť izoláciu medzi montážnu plochou a modulom, aby sa zabránilo skratom na mieste spájkovacích kontaktov. Modul musí byť namontovaný na tepelne vodivé ploche, aby sa zarúčilo, že sa neprekročí Tc. V zabudovanom stave chráňte pred mechanickým a elektrostatickým zatažením.

- 1) Dĺžka napájacieho kabla (prierez kábla 0,5 mm²)
- 2) Max metrov pasíka LED STRIP pri T_a=25 °C

(SI) Bodite pozorni, da bo montažna površina čista in gladka in da zagotavlja, da ne more priti do prekoračitve dovoljene obratovalne temperature. Modul, montiran na toploplinski vodljivo podlagi: Pred spajkanjem kablev in spajkalni blazinice poniscite in spajkajte max. 3 s pri 350 °C; pred nadaljnim spajkanjem najprej počakajte, da se spajkalno mesto popolnoma ohladi in preprečite delovanje zvočnih in strinjih sil. Modul montirajte s pomočjo obojsstrannega lepila na traku, ki je na njegovi zadnji strani. Bodite pozorni na čiste površine, na katerih ne sme biti masti, olja, silikona ali umazanja. Glede priporočenih osnovnih premazov za različne površine upoštevajte navodila podjetja 3M. Pritridle materiali morajo biti čvrsti. Bodite pozorni, da zaščitni trak v celioti odstranite. Pri montáži na kovinske površine je za preprečitev kratkih stikov na mestu zvara treba namestiti izolacijo med montažno površino in modulom. Modul je treba montirati na toploplinsko vodljivo površino. V vgrajenem stanju zagotovite zaščito pred mehansko in elektrostatično obremenitvijo.

- 1) Dolžina napajalne žice (prečni premer žice 0,5 mm²)
- 2) Navj. metrov LED-TRAKU pri temp. 25 °C

(RO) Înțelegeți să respectați suprafața de montare curată și lucioasă și înălțătoarea de temperatură de lucru. Modul montat pe un suport termoconducător: Înainte de aplicarea unei soldări: Apăsați cablul și suprafața de soldare și apăsați la 350 °C timp de 3 secunde. Înainte de fiecare soldare următoare, lăsați să se răcească locul de soldare. Montajul modulu se face folosind cearșaful din spatele modulu. Folosiți atenție să nu răceșeți suprafața de montare sau să nu răceșeți suprafața de montare a modulu. Modul trebuie să fie montat pe o suprafață termoconducătoare, astfel încât să nu depășească temperatura Tc. În starea finală a producției să protejați modul împotriva urmărilor mehanice și electrostatici.

- 1) Distanță de încălzire (preț perău zice 0,5 mm²)
- 2) Navj. metrov LED-TRAKU pri temp. 25 °C

(TR) İzin verilen iletşim ıslanın asıl mayacağını garanti eden montaj yerinin temiz ve pürüzsüz olmasına dikkat edin. Termik iletken zeminde monte modül: Lehimelemed öncé kablo ve lehim pedini kalaylayın ve azami 3 s 350°C de lehimleyin; diğer lehimlemeden önce lehim yerini komple soğumaya bırakın; kesme ve soyulma kuvelerini önləyin. Modülinin montaj arka tarafındaki çift tarafı yapışkan bir bandla yapılır. Gres, yağı, silikon ve kiflerden arındırılmış olmasının gerekli olduğunu bildir. 3M'ın təqdim etdiyi primerle işlenmelidir. Metal yüzeylere montajda lehim temasının olduğu yerde kasa devrelerden kaçınılmazdır. Modül, Tc'nin aşılması engellenmesi için termik iletken olmalıdır. Monteli dururda mekanik ve elektrostatik zorlamadan koruyun.

- 1) Besleme teli uzunluğu (tel kesiti 0,5 mm²)
- 2) 25°C ortam sıcaklığında LED ŞERİT maksimum uzunluğu (metre)



⑩ Aveți în vedere o suprafață de montare netedă, curată, care asigură că nu vor fi depășite temperaturile de operare admise. Modulul montat pe o suprafață supratată conductibilă termic: înainte de lipire precoșitorii cablurile și pad-unile de lipit și lipiti pentru max. 3 sec. la 350°C, înainte de orice altă lipire lăsați mai întâi să se răcească complet locul de lipire; evitați forțele de forcare sau de coje. Montarea modulului se realizează cu ajutorul binerelor cu două părți adesezate, fixitate pe spate. Aveți în vedere o suprafață curată, care trebuie să fie lipsită de grăsimi, ulei, silicon și particule de impuriță. Respectați indicațiile de la 3M referitoare la stratul-suport recomandat pentru diferențe suprafete. Materialele de fixare trebuie să prezinte o structură internă compactă. Aveți în vedere o îndepărtare completă a benzelor de protecție. La montarea pe suprafețe metalice trebuie prevăzută o izolație între suprafața de montare și modulul pentru evitarea scurtcircuitelor la locul contactelor de lipire. Modulul trebuie montat pe o suprafață conductibilă termic, pentru a asigura că temperatura Tc a aparatului nu este depășită. Protejați modulul în stare încorporată contra sarcinilor mecanice și electrostatică.

- 1) Lungimea cablului de alimentare (cablu cu secțiune transversală de 0,5 mm²)
- 2) Lungime maximă metri BANDĂ LED cu $T_{g5}=25^{\circ}\text{C}$

 Обрнете внимание монтажната повърхност да е чиста и гладка – така ще бъде гарантирано, че допустимите работни температури няма да бъдат надвишени. Монтиращ се върху термично проводима основа модул: преди запояването калайздайте предварително кабела и платката и запоявайте за максимум 3 секунди при 350°C; преди всяко следващо запояване първо изчакайте мястото на слойката да се охлади напълно; предотвратете евентуални сили на люлеечне и срязване. Монтажът на модула се извършва с помощта на поставената на обратната страна двустранна залепвателна лента. Обрнете внимание поърхностите да бъдат чисти, тост по тях да нямат мазини, масло, силикон и мърсни частици. Слизавайте указанията на ЗМ относно пропорциите грундови бои за различни повърхности. Закрепвателни материали трябва да бъдат сами по себе си здрави. Махнете напълно предизвестната лента. При монтаж върху метални повърхности с цели избаланси на късо съединение на мястото на контакта при запояване е предвидена изолация между монтажната повърхност и модула. Модулът трябва да се монтира върху термично проводима основа, за да стигнат, че Тс на модула да бъде надвишена. В монтиран състояние пазете от механично и електростатично натоварване.

1) Дължина на захранващия кабел (сечение на проводника $0,5 \text{ mm}^2$)
 2) Макс. дължина в метри на светодиодната лента при $T_a=25^\circ\text{C}$

 Monty Hall's Law of Averages - The Monty Hall Problem

Mõndatud põhjusega juurde, mis tagab, et laotatud ja lämmatud terasest saab välja tulevad positiivsed temperatuure ei ületata. Soosjut juhtival aluspinnal moniteeritud moodul. Erinev külgejoostim kaabel ja joottmispeisid eilevatakult üle tinutada ja max 35 °C'juures joost, enne kui edasist joostmist kogipeale joottmiskotli täielikult jahutada; vastida tööke- ja pöörikujude. Moodulit montaaž toimum tagakübel oleva kahepoolse kleenipidi abil. Pealispinnad peavad olema rasva-, öli-, silikoni- ja prahvabaid. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatud kruundite kohta. Kinnitustsmärgidel peavad olema tugevad. Pöörake tähelepanu sellele, et kaitsestain lätielikult eemaldatud. Moniteerides metallipindadel on lühiste vältimiseks joottmiskontaktide juures ette nähtud montaažipinn ja mooduli vahel isolatsioon. Moodulit tuleb moniteerida soosjut juhtival piinal, mis tagab, et T_c ei ületata. Üldosaldusest oleks kaitsta mehaanilise ja elektrostatilise koorumuse eest.

1) Toitetaradi pikkus (traadi ristlõige $0,5 \text{ mm}^2$)
 2) LED riba pikkus maks meetrid $T_a=25^\circ\text{C}$ juures

(LT) Atkreipkite dėmesį, kad montavimo paviršius turi būti švarus ir lygiavertė.

nebūty viršyta leistina eksploatavimo temperatūra. Ant šilumą kabelių ir sumontuotus modulis: prieš pradėjimą liutoti, iš pradžia kabelių ir liutuko antgalį padenkite alavu ir maks. 3 sek. liutukite nustatę 350 °C, prieš iekvienvę kitą litavimą leiskite iki galio atvesti litavimo vietai; stenkites išvengti nuplėšimo adhezijos arba keramicos jėgos. Modulius montuojant naudojant gale pritrinimą dvipusė lipnia juosta. Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai būtų švarūs, ant jų nebūtų tepalas, silikono ir puro dvelės. Atkreipkite dėmesį į 3R rekomenduojamus išvairiavimą pirmuojuose dengiamuosiuose slatkusniuose. Tvirtinamosios medžiagos turėti būtini tvirtas. Stebėkite, kad apsauginė juosta būtų tinkamu astutu. Montuojant ant metalinių paviršių, litavimui kontaktą vijoje reikia numatyti izoliaciją tarp montavimo paviršių ir modulio, kad būtų galima išvengti trumpojo jungiminto. Modulij reikia montuoti ant šilumai laidaus paviršių, kad būtų galima užtikrinti, jog nebus viršyta „Tc“. Jėmontuota modulij reikia apsaugoti nuo mechaninės ir

1) Tiektimo lajde ilgis (0,5 mm² vietas akteriniuose daliai)

2) Didžiausias ŠVIESOS DIODŲ LIJOSTOS ilgis metrais, kai $T_0 = 25^\circ\text{C}$.

(LV) Rūpējieties, lai montāžas virsmu būtu fīr un līdzsena, kas nodrošina, ka netiek pārsniegti pieļaujamā ekspluatācijas temperatūra. Uz termiski vadītspējīgas pamatnei uzstādītā modulīs: pirms kabeļa un līdzsanas vietas lodesāšanas veicīto alvošanu, un lodešanu veiciet mācis. 3 s ar 350°C temperatūru, pirms nākamā lodesāšanas vietas lodesāšanas vietai vispirms pilnībā atdzist; novērt lībosinās vai cirpšanas spēkus. Modula montāža tiek veikta ar aizmugurēja daļu uzstādītās abpusējās līmlentēs palīdzību. Nodrošiniet, lai virsmas būtu tīras, un uz tām lēni tauriņu tāku, eļļas, silikonu un netrūmu dajām. Levojerīt norādījumus 3M, attiecībā uz dažādiem vīrmām ieteicamu pramerītu. Stiprinājuma materiālām jābūt ciešām. Pārbaudiet, vai aizsargājosa lente ir pilnībā novērta. Lai, uzstādot uz metālskāmām vīrmām, izvairītos no issavienojumiem, lodešo kontaktu vietā jāparez; izolāciju starp montāžas virsmu un moduli. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegti TC moduli jauztāda uz termiski vadīšanas vīrsmas. Uzstādīt stāvlīkā aizsargājet pēmehanisku un elektrostārību slodzi.

1) Gaismas dižo vadu garums (vadīšķēršķezuma lāukums 0,5 mm²)

- 1) Gaismas diožu vada garums (vada skersgriezuma lāukums 0,5 mm)
 - 2) Maksimālais GAISMAS DIOŽU (LED) LENTES garums metros, ja gaisa temperatūra $T_a=25^{\circ}\text{C}$

(BRB) Paziti na čistu i gladku montažnu površinu, koja omogućava, da se ne prekraće dozvoljene pogonske temperature, Modul montiran na termički provodljivoj podlozi; pre lemljenja prethodno kalajisati kabal i trake za lemljenje i lemljeni matici, 3 s na 350°C; pre svakog daljeg lemljenja napre ostaviti da se lemn mesto savsim ohladi; sprečiti sile odvajanja ili posmješne sile. Montaža modula se vrši pomoću dvostrojne ljepljive trake smještene na poledini. Paziti na čiste površine, koje moraju da budu bez masti, ulja, silikona i čestica prljavštine. Pridržavajte se uputstva firme 3M u vezi sa preporučenom farbom za grundiranje (primer) za različite površine. Materijali za pričvršćenje moraju da budu čvrsti. Paziti na potpuno odstranjenje zaštine trake. Kod montaže na metalne površine se radi izbegavanja kratkih spojeva na mestu lemnih kontaktata, mada predviđeni izolacijski između montažne površine i modula. Modul mora da bude montiran na termički provodljivoj površini, da bude obezbedili, da se ne prekoraci T_c . U ugradenom stanju zaštititi od mehaničkog i elektrostatičkog opterećenja.

- 1) Dužina žice za snabdevanje (presek žice $0,5 \text{ mm}^2$)
 2) Maks. broj metara LED STRIP trake na $T_a = 25^\circ\text{C}$

(10) Слідкуйте за тим, щоб монтажна поверхня була чистою і рівною, щоб запобігти перевищенню дозволених робочих температур. Модуль, змонтований на теплопровідній підошві: перед пайкою кабель і контактну площину необхідно обгудити, а потім сплати на протязі мас. Секунду при температурі 350 °C; перед кожною наступною пайкою місце пайки має повноту охолодження; не допускати зусиль на зірвання з туру. Монтаж модуля проводиться за допомогою двосторонньої клейкої стрічки, нанесеної зі зворотного боку. Слідкуйте за тим, щоб поверхні були чистими, без мастила, жиру, силікону і забруднень. Дотримуйтесь вказовок компанії 3М щодо рекомендованих праймерів для різних поверхонь. Монтажний матеріал повинен бути стабільним. Слідкуйте за тим, щоб захисну стрічку було повністю відалено. Під час монтажу на металевих поверхнях, щоб уникнути коротких замикань в місцях пайки, необхідно передбачити ізоляцію між монтажною поверхнею і модулем. Модуль монтується на теплопровідній поверхні, щоб запобігти перевищенню робочої температури. Змонтований модуль має бути захищений від механічних та електростатичних навантажень.

1) Довжина дроту живлення (перетин дроту 0,5 мм²)

- 2) Макс. метраж світлодіодної стрічки за $T_a = 25^{\circ}\text{C}$

Денекерлеңгендегі газа жөнде болып көрек. Бұлғардың етпен толғанында туранын шамадан астасын көлпіді болады. Жылу еткізгіш бетке орнатылғандың модуль: дәнекерлемес бүрнін, алдымен кабель мен лампелердің жағынан айналып да, сосын 350°С температурамен 3 секунда дейін тигізіп дәнекерлемесін; албір көлпі дәнекерлеңгендегі кадамбы оңорду алдында дәнекерленген жердін толық сұнырынан күтіп; күшпен қырын немесе жылжылтып алмайны. Бул модуль екі жағы жабықсас таспанның комегімен орнатылады. Дәнекерлеңгендегі бер кірден, майдан, силикондан және кір-қоқыстардан газа болып көрек. Ертап бертерге үзынылығын праймерлер туралы 3М бермен мәліметтеді оқынды. Бекіту матрицилардың ендері мықты болуы көрсеткіш. Корғанжын таспани тоғыл атасындықты. Егер метал бертерге орнатылса, орнатура беті мен модуль арасынан дәнекерлеңгендегі жерden қысқаша күшпен алдын алатын оқшаулауды салынсыз. Кызу шамадан аспас ушін моздауда жылу еткізгіш бетке орнатура көрек. Орнатанда кезде механикалық жөнде

- 1) Қуат сымының ұзындығы ($0,5 \text{ mm}^2$ сымның көлденең қимасы)
2) 25°C -тәсібі жүйеліктердегі максималдық



C10449058
G11086125
02.12.19



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com