




MBW250A



MBA250ALO




		MBW250A	MBA250ALO	
1		4x	4x	ED138
2		4x	4x	ZW59
3	 4,8x11,5 T25	8x	8x	ZB27
4		1x	1x	ED168
5	 M5x8 T25	4x	4x	
6a				
6b		4x	---	ZX146
6c	 PZ2			
7	 4,8x32 T25	8x	---	ZX273
8		3x	---	CU 30x5x130
9		3x	---	CU 30x5x160
10		3x	---	CU 30x5x169
11	 M12x25 SW19	6x	---	
12		6x	---	ZX219
13		1x	---	ZE61
14		1x	---	AG13S
15		---	1x	AG13




MBW250A

MBA250ALO

		MBW250A	MBA250ALO	
Z1		3x	---	
Z2		---	1x	OS160A / OS250A
Z3	 4,8x11,5 T25	6x	4x	ZB27





Lieferumfang
Scope of supply
Contenu de la livraison
Scopo della fornitura
Suministro
Комплект поставки



WR-Rahmen
WR-Profil
Montants type WR
Profilo WR
Bastidor WR
WR-профиль



Geerdet
Earthed
Mise à la terre
Messa a terra
A tierra (clase 1)
Защитное заземление



Richtig
Correct
Corrette
Corretto
Correcto
Верно



Zubehör
Accessories
Accessoires
Accessori
Accesorios
Аксессуары



ED-Rahmen
ED-Profil
Montants type ED
Profilo ED
Bastidor ED
ED-профиль



Schutzisoliert
Double Insulated
Classe 2
Doppio isolamento
Doble aislamiento
Двойная изоляция



Falsch
Wrong
Faux
Sbagliato
Falso
Неверно



Werkzeug
Tools
Outils
Attrezzi
Herramientas
Инструменты



Hinweis
Reference
Référence
Riferimento
Atención
Ссылка



Leitungseinführung
Cable entry
Passage de cable
Ingresso cavi
Entrada de cables
Кабельный ввод



Recycling
Recycling
Recyclage
Riciclabile
Reciclabile
Переработка

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric Voltage! Danger to life!

Only skilled or instructed persons are allowed to carry out the following operations.

Risque électrique ! Danger de mort !

Seuls les personnes habilitées et compétentes sont autorisées à exécuter les travaux ci-après.

Pericolo di morte causa corrente elettrica!

Solo persone esperte o istruite e sono autorizzate ad eseguire le operazioni riportate di seguito.


iCorriente eléctrica! iPeligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.







MBA250ALO



1

1


4x



2

2

4x



3

8x



4,8x11,5 T25



3

T25




EDF 2 Nm


WR 5 Nm



OS160A




OS250A



3

4

1x



5

4x





M5x8 T25

2

T25




3,5 Nm



4

Z2

1x



Z3

4x



2



T25



5 Nm

OS160A


OS250A



5



15

1x




Z2

1x




OS160A
OS250A




OS160A

OS250A





MBW250A



1

1


4x



2


4

1x



6a+b

4x



6c

16x



2


T25



5 Nm

8


3x



30x5x130

9

3x



30x5x160

7

8x






4,8x32 T25

4

PZ2




0 Nm



3

10


3x



30x5x169

11

6x



M12x25/
SW19

12

6x



2


T25



5 Nm

13

1x



Z1

3x



2

SW19






60 Nm

2

PZ2




4 Nm



4

2

4x



3

8x



5

4x




3

T25




5


T25



OS160A



OS250A



5

14

1x

