

1

2

3

4

A




B

C

D

E

F



Fehlende Bemaßungen können dem DXF entnommen werden
missing dimensions are provided in the DXF

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Refer to protection notice ISO 16016. Maßstab: 1:1



Massblatt / dimension sheet
GEOS Deckelverliersicherung
M-GEOS-L DVS

A4

